

Проявление гидрофобного эффекта на бетонной поверхности после обработки гидрофобизатором Г-88



**Проверка гидрофобных свойств:
капли собираются на поверхности,
не проникая вглубь бетона**